

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命李毅雄同志，担任福贡县永丰加油站安全现状评价报告项目组长。

二、授权范围

1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置：任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。

3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。


4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

特此任命

2026 年 3 月 27 日

加油站平面布置

福贡县永丰加油站位于怒江傈僳族自治州福贡县鹿马登乡阿路底村 219 国道旁，距福贡县 26km，距怒江傈僳族自治州 169km，交通便利。加油站总平面布置见下图。



周边环境

加油站位于福贡县鹿马登乡阿路底村，加油站坐西朝东。加油站场地东面公路对面有水电站，加油站东侧有架空 10kv 电力线（架空高 12m），加油站场地北面为永丰宾馆。加油站周边 100 范围内无重要建、构筑物及设施，无军事设施等。周边关系位置图见下图。



昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）：福贡县永丰加油站 项目类型：安全现状评价

法定代表人：朱义强 联系电话：18988381234 日期：2026.03.27

现场发现的问题及建议：

1. 加油站车辆进出口位置未按规定设置减速带；
2. 部分加油机内部未定期检查清扫，存在蜘蛛网；
3. 加油站作业现场摆放的灭火器已超出有效使用期限，未及时清理更换，仍违规放置于公共取用区域；
4. 部门配置的手提式灭火器压力表指针处于黄色超压警示区域，超出正常绿色工作压力范围；
5. 加油站虽已制定年度安全培训计划，但未按计划组织实施培训，未见培训记录。

委托方

福贡县永丰加油站

2026年3月27日



现场检查人员：李敏 周忠菊

昭通市鼎安科技有限公司